

備 品 番 号	品 名	規 格	数量	購入時単価 (消費税含む)	購入時金額 (消費税含む)	保 管 場 所	取得年月日 (事業者)	備 考
R-99- 10415 - 2	超高精細高速度カメラ	株式会社ナックイメージテクノロジー製 MEMRECAM HX-6	1	7,850,850	7,850,850	三重県津市	H25.12.16	継続使用:可 傷:経年による傷あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり(電子ファイル) 特記事項:劣化部品の交換の必要あり。これらの交換には約50万円要する見込み。販売終了品につき修理困難。
R-99- 3001 - 3	ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)	日本電子(株) ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS) JMS-T100GCV4G	1	35,700,000	35,700,000	三重県津市	H25.9.26	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬だが搬出困難 取扱説明書:あり(電子ファイル) 特記事項:真空ポンプ経年劣化のため交換必要あり。制御PCとのコネクト不調。
R-99- 3002 - 4	航空機搭載機器向けノイズ耐性試験装置	ノイズ研究所製PA-IRI41N2064-9	1	32,400,000	32,400,000	三重県津市	H26.11.27	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬だが搬出困難 取扱説明書:あり(電子ファイル) 特記事項:劣化部品の交換の必要あり。保管場所の施設内に設置される特別仕様の電波暗室の環境が必要。
R-99- 3002 - 5	広域帯赤外分光分析装置	島津製作所製IRTracer-100(カスタム)、アドバンテスト製TAS7400TS	1	39,960,000	39,960,000	三重県四日市市	H26.12.11	IRTracer-100(カスタム) 継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり(電子ファイル) 特記事項:黒体炉経年劣化、ビームスプリッタ経年劣化のため交換必要。これらの交換には約550万円要する見込み。 TAS7400TS 継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり(電子ファイル) 特記事項:レーザー出力低下、THz発生・検出モジュール経年劣化のため交換の必要あり。これらの交換には約1,100万円要する見込み。 制御PC不調。
R-99- 24 - 4	ストマッカー	GSIクレオス社製マステイケーターPD型	1	313,950	313,950	名古屋市西区	H14.9.5	動作する場合と全く動作しない場合がある。